

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 13.03.2018 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul Królewiecka 7, 87-800 Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek – członkowie Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 3 Radnych - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Proponowany porządek posiedzenia :**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.10.2017 r. z przerwą do dnia 20.10.2017 r.
5. Kontrola działalności OSP – Dąb Polski, Świątosław, Smólsk.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Karkosik o godzinie 9:00.

**Ad.2.**

Pan Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji, a następnie stwierdził quorum /obecnych 3 członków komisji/.

**Ad.3.**

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia. Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

**Ad.4.**

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy wszyscy zapoznali się z protokołem z dnia 12.10.2017 r. z przerwą do dnia 20.10.2017 r.?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

**Ad.5.**

Około godz. 9:30 Komisja udała się do Dębu Polskiego, gdzie odbyła się kontrola Ochotniczej Straży Pożarnej, w której uczestniczył strażak OSP Pan .....(odpowiadał na bieżąco na pytania Komisji Rewizyjnej).

Pan Przewodniczący Komisji T. Karkosik, po sprawdzeniu wyposażenia stwierdził, że wykaz sprzętu jest zgodny ze stanem faktycznym, samochód sprawny – utrzymany we właściwym porządku, garaż utrzymany należycie, sprzątnięty. Książka gospodarza (naczelnika) oraz książka inwentarzowa do wyjaśnienia.

W związku z nieobecnością w Smółsku osoby, która odpowiada za wyposażenie oraz dokumentację OSP, kontrola działalności została przełożona na 20.03.2018 r.

O godz. 11:30 Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę OSP w Świętosławiu.

Pan Przewodniczący T. Karkosik, stwierdził zgodność ksiąg ze stanem faktycznym, zawnioskował o zakup ksiąg gospodarza dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

W toku dalszej kontroli strażak OSP Świętosław Pan ....., poinformował że zabezpieczenie drzwi garażowych jest nieprawidłowe oraz że jest uszkodzony zbiornik wody co sprawia niebezpieczeństwo w razie pożaru.

Pan Przewodniczący T. Karkosik, sprawdził system alarmowy, który zadziałał prawidłowo.

**Ad.6.**

Pan Radny B. Wrocławski, podczas posiedzenia Komisji przekazał swoje zastrzeżenia odnośnie termomodernizacji świetlicy w Świętosławiu. Dotyczyły one: niewłaściwa przenikalność okien, niebezpieczne parapety wewnętrzne (ostre narożniki), rurki od centralnego ogrzewania na zewnątrz, niewłaściwe wykonanie kominka, toaleta męska zapchana, brak przejść pod zlewami, brak kluczy, zbita szyba w drzwiach wejściowych, uszkodzona instalacja sanitarna, kuchnia - wyrwany blat, złe

wykończenie okna, pozostawiony bałagan po remoncie, niewłaściwe docieplenie dachu, zła wełna, brak folii izolacyjnej, drzwi wejściowe za wysokie, zły montaż, za duża szyba, surowe deski, łąty, kontr łąty niezaimpregnowane, zły montaż parapetów zewnętrznych, nachylenie do wewnątrz, rynny PCV, powinny być stalowe, niewłaściwie zamontowane budki łęgowe, dziury w elewacji, farba schodzi z fundamentu, zła obróbka pod blacharką i w narożnikach, drzwi do kotłowni nie obrobione, ściana nad garażem nie pomalowana, nieodpowiednia gęstość styropianu, niewłaściwie wykonany remont miejsca, którym znajduje się alarm, brak lampy nad garażem oraz nad wejściem.

Pan Przewodniczący Komisji T. Karkosik, po wysłuchaniu i obejrzeniu niezgodności zawniósł o kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i obecność na niej Pana inspektora nadzoru budowlanego Macieja Stawskiego, Pani Kierownik RBRIgK Anety Kręcickiej oraz przygotowanie dokumentacji związanej z termomodernizacją świetlicy w Świętosławiu.

W drodze powrotnej Komisja Rewizyjna, skontrolowała również stan użytkowy parkingu przy cmentarzu w Kruszynie.

Pan Przewodniczący T. Karkosik, wniósł o przygotowanie dokumentacji parkingu, specyfikacji zamówienia, umowy z wykonawcą na następną Komisję Rewizyjną.

#### **Ad.7.**

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 13:00.

Protokół sporządziła:

Monika Brzezińska

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....

2) Członek Komisji Rewizyjnej

.....

3) Członek Komisji Rewizyjnej

.....